



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
 ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

Чернігівська обласна санітарно-епідеміологічна
 станція

(назва установи)

14000, м. Чернігів, вул. Любечська, 11-а

(місцезнаходження)

(0462) 77-47-03, ф. 62-66-14

Головний державний санітарний лікар

(посада)

Домель М.П.

(підпис) (ф.і.п. прізвище)

(підпис)



Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 02.03.2011р.

№ 05.03.02-04/18576

Металодетектор АМД згідно ТУ У 33.2-14238254-001-2009 "Аронні металодетектори АМД. Технічні умови".

(об'єкт експертизи)

код за ДКПН: 33.20.20

(код за ДКПН, код за УКТЗЕД українця)

виявлення металевих предметів

(опера вжиткування чи реалізації об'єкта експертизи)

ТОВ "Металдетектор", Україна, м. Чернігів, вул. Любечська, 78, код ЄДРПОУ: 14238254

(критерій, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТОВ "Металдетектор", Україна, м. Чернігів, вул. Любечська, 78, код ЄДРПОУ: 14238254

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

(ліній про контраст відповідно об'єкта експертизи в Україні)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

На робочому місці оператора рівні напруженості ЕМП не повинні перевищувати ГДР згідно вимог ДСН:П

3.3.6-096-2002 "Державних санітарних норм та правил при роботі з джерелами електромагнітних полів",

затверджених наказом МОЗ України від 18.12.2002р № 476-2002р. В місцях проходження через металодетектор рівні

напруженості ЕМП не повинні перевищувати ГДР згідно вимог «Державних санітарних норм і правил захисту

населення від впливу електромагнітних випромінювань» затверджених наказом МОЗ України від 01.08.1996р.

№ 239.

(критерій безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

Дотримуватись вимог виробника та техніки безпеки, викладених у технічній документації.

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Металодетектор АМД згідно ТУ У 33.2-14238254-001-2009 "Аронні металодетектори АМД. Технічні умови", за наявним заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умов дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: до внесення змін та доповнень.

Технічна документація вимагається.

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: на термін дії ТУ У 33,2-14238254-001-2009 "Арочні металодетектори АМД. Технічні умови" до внесення змін та доповнень.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Не потребує.

(показники безпеки, які підлягають контролю на вхідні)

Не потребує.

(показники безпеки, які підлягають контролю при поточному оформленні)

Поточний державний санепідагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: На робочому місці оператора рівні напруженості ЕМП не повинні перевищувати ГДР згідно вимог ДСНіП 3.3.6-096-2002 "Державних санітарних норм та правил при роботі з джерелами електромагнітних полів", затверджених наказом МОЗ України від 18.12.2002р № 476-2002р. В місцях проходження через металодетектор рівні напруженості ЕМП не повинні перевищувати ГДР згідно вимог «Державних санітарних норм і правил захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань» затверджених наказом МОЗ України від 01.08.1996р. № 239.

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідагляді)

Чернігівська обласна санітарно-епідеміологічна станція

14000, м. Чернігів, вул.Любецька, 11-а, тел.:
(0462) 77-47-03, ф. 62-66-14

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 04/28-59 від 02.03.2011р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Керівник експертного підрозділу



зав. відділенням гігієни праці Скочій П.Л.